

И.о. прокурора Зонального района
Листратову А.Ю.
Заведующего МКДОУ
«Детский сад «Березка»
Татарниковой Н.А.

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

16.08.2024 года Прокуратурой Зонального района проведена проверка обеспечения безопасности детей на игровых и спортивных площадках в МКДОУ «Детский сад «Березка» и его филиале. В ходе проверки выявлен ряд нарушений требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пункт 2 части 6 статьи 28. Представление рассмотрено с участием сотрудника прокуратуры.

По результатам проверки заведующей МКДОУ «Детский сад «Березка» Татарниковой Н.А. были проведены мероприятия по устранению нарушений:

- п. 2.4.13.СП 2.4.3648-20. Москитные сетки включены в минимальную потребность ДОУ на 2025 г.;
- п.6.2. «ГОСТ Р 58485-2019 Национальный стандарт Российской Федерации» При в Ходу в ДОУ на доступном месте для обозрения расположены основные требования Положения о пропускном пункте и внутриобъектовом режиме.
- п.6.5 «ГОСТ 3 58485-2019 Национальный стандарт Российской Федерации.на посту охраны имеется копия Положения о пропускном и внутриобъектовых режиме;
- в нарушении абз.4 п. 7.1.9 «СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общественных организаций. Правила проектирования» заключен Муниципальный контракт №1 от 17.09.2024 г. И.П. Болотов на приобретение таблички Байля для кнопки вызова персонала;
- в нарушении п.6.5.9. СП 59.13330.2020, заключен Муниципальный контракт № №1 от 17.09.2024 г. И.П. Болотов на приобретение тактильных табличек Байля
- 2.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов» Сумма на асфальтовое покрытие в размере 1200 000 тысяч рублей включена в минимальную потребность ДОУ 2025 г.;
- ст.53ФЗ № 123, п.37 ППРФ № 1479,п.4.3.12 Свода правил СС 1.13130.2020 светильники аварийного освещения включены в минимальную потребность ДОУ 2025 г.;
- п.6.1.4 «ГОСТ 12.4.026-2025 Межгосударственный стандарт». В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, установлены знаки F10 (фото прилагается);
- п.23. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» приобретены и размещены знаки, указывающие направление для эвакуации на лестничных маршах (фото прилагается);
- п.54 ППР, Заведен журнал Эксплуатации систем противопожарной защиты;

- ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Эвакуационные выходы 1 и 2 этажей освобождены от стеллажей и скамеек (фото прилагается);
- п.27(а) ППР, отопительная труба, расположенная на путях эвакуации закреплена к стене (фото прилагается);
- ст.64 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.08.2008 № 123-ФЗ Декларация пожарной безопасности имеется от 14.08.2020г. (копия прилагается);
- п.8.4 Строительных норм и правил, сумма на замену двери в чердачное помещение ДОУ заложена в минимальную потребность ДОУ на 2025 г.
- п. 18 ППР. На дверях чердачных помещений размещена информация о месте хранения ключей (фото прилагается);
- п.67.ППР трава на территории ДОУ скошена;
- пп. 1,2.2, 1.3 «ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт РФ. Техника пожарная». Заключен Муниципальный контракт № 211 от 16.09.2024 г. с БГО «Всероссийское добровольное пожарное общество» на испытание наружных пожарных лестниц;
- ст.51ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ч.1 ст Федерального закона от 30.03.1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Заключен Муниципальный контракт № 25-09/2024 с ООО «Утилитсервис»;
- п.31ППР, ковровые дорожки закреплены к полу.
- абз.1 п.2.2.1 СанПин 2.4.3648-20 сумма на частичное ограждение заложена в Минимальную потребность ДОУ 2025 г.
- абз.1. п. 5.5 ГОСТ Р 52167-2012, качели на жестких элементах подвеса не используются.

Филиал МКДОУ «Детский сад «Березка» - Детский сад «Медвежонок –2»

- п. 2.4.13.СП 2.4.3648-20. Москитные сетки включены в минимальную потребность ДОУ на 2025 г.;
- п.6.2. «ГОСТ Р 58485-2019 Национальный стандарт Российской Федерации» При входе в ДОУ на доступном месте для обозрения расположены основные требования Положения о пропускном пункте и внутриобъектовом режиме;
- п.6.5 «ГОСТ 3 58485-2019 Национальный стандарт Российской Федерации.на посту охраны имеется копия Положения о пропускном и внутриобъектовых режиме;
- в нарушении абз.4 п. 7.1.9 «СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общественных организаций. Правила проектирования» заключен Муниципальный контракт №1 от 17.09.2024 г. И.П. Болотов на приобретение таблички Байля для кнопки вызова персонала;
- в нарушении п.6.5.9. СП 59.13330.2020, заключен Муниципальный контракт № №1 от 17.09.2024 г. И.П. Болотов на приобретение тактильных табличек Байля;
- 2.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов» Сумма на асфальтовое покрытие в размере 1200 000 тысяч рублей включена в минимальную потребность ДОУ 2025 г.;

- ст.53ФЗ № 123, п.37 ППРФ № 1479,п.4.3.12 Свода правил СС 1.13130.2020 светильники аварийного освещения включены в минимальную потребность ДООУ 2025 г;
- п.54 ППР, заведен журнал Эксплуатации систем противопожарной защиты;
 - абз.2.п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.Дефекты на варочной панели кухонной плиты устранены (фото прилагается);
 - ст.64 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.08.2008№ 123-ФЗ Декларация пожарной безопасности на филиал МКДОУ «Детский сад «Березка» - Детский сад «Медвежонок -2» в стадии оформления;
 - п.3ППР, ковровые дорожки закреплены к полу;
 - пп. «е,ж,м» п.24 Журнал инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах посторонних лиц или подозрительных объектов, Журнал осмотра территории и здания ДООУ ведется в полном объеме;
 - абз. п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 сумма на наружное электрическое освещение включена в минимальную потребность ДООУ 2025 г.;
 - п.30 Требований, в Минимальную потребность на 2025 г. заложена сумма на видеонаблюдение;
 - ст.25 закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69, п. 3 ст.1 ППР. Заведующий филиалом МКДОУ «Детский сад «Березка» - Детский сад «Медвежонок – 2» прошла обучение Учебный центр «АлтайПроект» 22.04.2022 г., Удостоверение № 103/40/22-П в области пожарной безопасности, Учебный центр «АлтайПроект» 22.04.2022 г., Удостоверение № 105/40/22-П ОТ;
 - в нарушении п.1.ч.6 ст. 3, п.п.2, 4 ст. 7 ФЗ № 384 Дефекты в покрытии крыльца устранены (фото прилагается);
 - ГОСТ 12.4.026-2015,У входа в ДООУ размещен знак Р01(фото прилагается);
 - п.7.1.10СП 251.1325800.2016. Для замены оконных ручек с замками в оконных блоках в здании ДООУ включена сумма в минимальную потребность на 2025 г.;
 - п.2.22 Приказ МЧС России от 19.03.2020 №194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130. Замена двери включена в минимальную потребность 2025 г.;
 - п.2.8.9. СП 2.4.3648- Все лампы в исправном состоянии;
 - ст.134 ФЗ № 123, п.25 ППР отделка (копия сертификатов прилагается);
 - абз.3 п.2.4.6.2. СС 2.4.3648-20, Закуплены кастрюли из нержавеющей стали (фото прилагается);
 - абз.1.п.2.4.9.СП 2.4.3648-20, в холодильнике удалена ржавчина, произведена замена стола (фото прилагается);
 - абз.2 п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20. Закуплены новая сковороды (фото прилагается);
 - абз.1 п.2.5.3.СП 2.4.3648-20. ремонт на потолочном покрытии в комнате с театром кукол заложен в Минимальную потребность на 2024 г.

Филиал МКДОУ «Детский сад «Березка» - Детский сад «Зайчонок»

- п.6.2. «ГОСТ Р 58485-2019 Национальный стандарт Российской Федерации» При входе в ДООУ на доступном месте для обозрения расположены основные требования Положения о пропускном пункте и внутриобъектовом режиме (фото прилагается);

- п.6.5 «ГОСТ 3 58485-2019 Национальный стандарт Российской Федерации». На посту охраны имеется копия Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме.

- абз.4 п. 7.1.9 «СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общественных организаций. Правила проектирования». Заключен Муниципальный контракт №1 от 17.09.2024 г. И.П. Болотов на приобретение таблички Байля для кнопки вызова персонала;

- п.6.5.9. СП 59.13330.2020. Заключен Муниципальный контракт № №1 от 17.09.2024 г. И.П. Болотов на приобретение тактильных табличек Байля;

- 2.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов» Сумма на асфальтовое покрытие в размере 1200 000 тысяч рублей включена в минимальную потребность ДООУ 2025 г.;

- п.54 ППР, заведен журнал Эксплуатации систем противопожарной защиты;

- ст.64 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.08.2008 № 123-ФЗ Декларация пожарной безопасности на филиал МКДОУ «Детский сад «Березка» - Детский сад «Зайчонок» в стадии оформления.

- ст.25 закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69, п. 3 ст.1 ППР. На Заведующего филиалом МКДОУ «Детский сад «Березка» - Детский сад «Зайчонок» В отдел экономики администрации Зонального района подана заявка на «Обучение мерам пожарной безопасности» и ОТ.

- ГОСТ 12.4.026-2015, У входа в ДООУ размещен знак Р01(фото прилагается);

- абз.3 п.2.4.6.2. СС 2.4.3648-20, Закуплены кастрюли из нержавеющей стали (фото прилагается);

- абз.1 п.2.5.3.СП 2.4.3648-20 на входе в здание, дефекты на стене устранены (фото прилагается);

- п.4.2.7.СП 9.13130.2009 01.05.2009 «Техника пожарная. Огнетушители» Огнетушители зафиксированы (фото прилагается);

- абз. 4 п. 3.1.7.СП 2.4.3648-20. Переоборудование туалетных кабинок включено в Минимальную потребность на 2025 г.

- абз.п.2.11.1. СП 2.4.3648-20. На территории ДООУ бочка, где жгли мусор устранена (фото прилагается);

- п. 6.1.4 «ГОСТ 12.4.026-2015. Размещены знаки F04(фото прилагается);

- п.10 ППР.В местах установки приемно-контрольных пожарных приборов размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (фото прилагается);

За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарному взысканию в виде выговора привлечены Волынкина Т.В. заведующий хозяйством МКДОУ «Детский сад «Березка», Кудинова Т.А. заведующий филиалом МКДОУ «Детский сад «Березка» - Детский сад «Медвежонок-2», Черешнева Е.И. заведующий филиалом МКДОУ «Детский сад «Березка» - Детский сад «Зайчонок».

Заведующий МКДОУ  Татарникова Н.

